

Утверждаю
 Руководитель ОСИ
 Директор МКОУ "Туксинская ООШ"
 Корнилова А.В.
 80 "Октяб" 2025 г.

ПАПОРТ ДОСТУПНОСТИ
 объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
 № 03-15

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

основное здание школы

1.2. Адрес объекта:

186003, РК, Олонецкий район, д. Тукса, ул. Новая, д.1в

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _____ 2 этажа, _____ 1922 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да _____ ; _____ 25169 кв.м.

1.4. Год постройки здания: _____ 1990 г.
 последнего капитального ремонта: _____ 2023 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
 текущего: _____ г.
 капитального: _____ г.

Сведения об организации расположенной на объекте.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

МКОУ "Туксинская основная общеобразовательная школа"

МКОУ "Туксинская ООШ"

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

186003, РК, Олонецкий район, д. Тукса, ул. Новая, д.1в

1.8. Основание для пользования объектом: _____ оперативное управление

1.9. Форма собственности: _____ государственная

1.10. Территориальная принадлежность: _____ муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование):
 Администрация Олонецкого национального муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
 186000, РК, г. Олонец, ул. Свирских Дивизий, д.1

2. Характеристика деятельности организации на объекте
 (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: _____ образование

2.2. Виды оказываемых услуг: _____ образовательные услуги

- 2.3. Форма оказания услуг: _____ на объекте _____
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: _____ дети _____
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: _____
 инвалиды, передвигающиеся на коляске
 инвалиды с нарушениями опорно - двигательного аппарата
 инвалиды с нарушениями зрения
 инвалиды с нарушениями слуха
 инвалиды с нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
 вместимость, пропускная способность _____ 99 _____ чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка - инвалида: _____ нет _____

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

г. Олонец - д. Рыпушкалицы- д. Капшойла - д. Тукса

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

нет

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 500 м
- 3.2.2. время движения (пешком) _____ 5 _____ мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: _____ нет _____
- 3.2.4. перекрестки: _____ нерегулируемые _____
- 3.2.5. информация по пути следования к объекту: _____ нет _____
- 3.2.6. перепады высоты на пути: _____ нет _____
- (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: _____

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах - колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

- 3.4. Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	
5	Санитарно - гигиенические помещения	ДЧ-В	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен частично всем, система информации временно не доступна

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
		оснащение специализированным оборудованием
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
		оснащение специализированным оборудованием
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
		оснащение специализированным оборудованием
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	оснащение специализированным оборудованием
5	Санитарно - гигиенические помещения	текущий ремонт
		оснащение специализированным оборудованием

6	Система информации и связи (на всех зонах)	оснащение специализированным оборудованием
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
		оснащение специализированным оборудованием
8	Все зоны и участки	текущий ремонт
		оснащение специализированным оборудованием

4.2. Период проведения работ: 2025-2030гг
в рамках исполнения в рамках освоения субсидий из регионального бюджета на цели
адаптации здания для МГН
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации доступно полностью всем категориям инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения не требуется согласование:

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет


4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от	" 10	2025 г.
2. Акта обследования объекта: № акта	03-15	от " 10 "марта 2025г.
3. Решение Комиссии	от " 10	2025г.

Утверждаю
Руководитель ОСЗИ
Директор "МКОУ "Туксинская ООШ"
А.В. Корнилова
" 10 " марта 2025 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 03-15

Олонецкий национальный
муниципальный район

Наименование территориального
образования субъекта
Российской Федерации " 10 " марта 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

основное здание школы

1.2. Адрес объекта:

186003, РК, Олонецкий район, д. Тукса, ул. Новая, д.1в

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1922 кв.м.
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да ; 25169 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1990 г.

последнего капитального ремонта: 2023 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего: г.

капитального: г.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

МКОУ "Туксинская основная общеобразовательная школа"

МКОУ "Туксинская ООШ"

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

186003, РК, Олонецкий район, д. Тукса, ул. Новая, д.1в

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательное учреждение (начальное и среднее звено)

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

г. Олонец - д. Рыпушкалицы- д. Капшойла - д. Тукса

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. информация по пути следования к объекту: нет

3.2.6. перепады высоты на пути: (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске:

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах - колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И		1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		2,3,4,5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		6,7,8,9,10,11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		12,13
5	Санитарно - гигиенические помещения	ДЧ-В		14
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		15
---	---	------	--	----

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен частично всем, система информации временно не доступна

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
		оснащение специализированным оборудованием
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
		оснащение специализированным оборудованием
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
		оснащение специализированным оборудованием
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	оснащение специализированным оборудованием
5	Санитарно - гигиенические помещения	текущий ремонт
		оснащение специализированным оборудованием
6	Система информации и связи (на всех зонах)	оснащение специализированным оборудованием
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
		оснащение специализированным оборудованием
8	Все зоны и участки	текущий ремонт
		оснащение специализированным оборудованием

4.2. Период проведения работ:

2025-2030гг

в рамках исполнения

в рамках освоения субсидий из регионального бюджета на цели адаптации для МГН

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
доступно полностью всем категориям инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения не требуется :

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не требуется

4.4.3. техническая экспертиза: не требуется

разработка проектно - сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):

требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:

требуется

Олонекское районное общество инвалидов Карельской Республиканской организации
Всероссийского общества инвалидов

4.4.6. другое: не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации _____

<http://tuksaschool.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здание
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно - гигиенических помещений
6. Система информации (и связи) на объекте

на	3 л.
на	2 л.
на	3 л.
на	2 л.
на	2 л.
на	2 л.

Результаты фотофиксации на объекте

на 2 л.

Позтажные планы, паспорт БТИ

на л.


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы Директор МКОУ "Туксинская ООШ" А.В. Корнилова
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы Инженер по ИИС МОУ "Центр образования"
Е.В. Ушарова
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

в том числе:

представители общественных
организаций инвалидов


Заместитель председателя Олонецкого
районного общества инвалидов
Карельской Республиканской
организации Всероссийского общества
инвалидов А.С. Ермолина

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

Заведующий хозяйством Д.С. Акимова
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано
(протокол № _____)

" 10 "марта 2025г.

Комиссией (название)

Комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта и
предоставляемых услуг МКОУ "Туксинская ООШ" (Приказ №36 от
04.02.2025г.)

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МКОУ "Туксинская основная общеобразовательная школа"

186003, РК, Олонецкий район, д. Тукса, ул. Новая, д.1в

(наименование, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и		Работы по адаптации	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствует световой маяк с радиомодулем	все	Устранение выявленных нарушений	Покупка, установк а, пусконал адочные
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует визуально- акустическое табло	все	Устранение выявленных нарушений	Покупка, установк а, пусконал адочные работы
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные информационные таблички	С	Устранение выявленных нарушений	Покупка, установк а, пусконал адочные работы
	ОБЩИЕ требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ. Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации. Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ"		Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
			№ на плане	№ фото	
Визуальные средства	ВНД				оснащение специализированным оборудованием
Акустические средства	ВНД				оснащение специализированным оборудованием

Тактильные средства	ВНД				оснащение специализированным оборудованием
---------------------	-----	--	--	--	--

Комментарий к заключению:

Системы информации на объекте временно недоступны.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно - гигиенических помещений

МКОУ "Туксинская основная общеобразовательная школа"

186003, РК, Олонекский район, д. Тукса, ул. Новая, д. 1в

(наименование, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и		Работы по адаптации	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		14	Отсутствует пристенный опорный поручень с травмобезопасными окончаниями	О,К,С	Установка поручня	Покупка, установка
					Отсутствует унитаз для МГН	О,К	Установка унитаза	Покупка, установка
					Отсутствует беспроводная кнопка вызова помощи	О,К,С	Установка кнопки вызова помощи	Покупка, установка
					Отсутствует крючок для костылей	О	Установка крючка для костылей	Покупка, установка
					Отсутствует сенсорный кран для воды	О,К,С	Установка сенсорного крана	Покупка, установка
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						

	ОБЩИЕ требования к зоне	Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов универсальные и доступные кабины в уборных, места в раздевальных, ванных и душевых. При этом должна быть обеспечена доступность уборных общего пользования для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата.
--	---	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)		Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
			№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-В			14	текущий ремонт
					оснащение специализированным оборудованием
Душевая/ ванная комната		нет			
Бытовая комната (гардеробная)		нет			

Комментарий к заключению:

Туалетная комната доступна частично всем. Требуется ремонт и оснащение специализированным оборудованием

1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МКОУ "Туксинская основная общеобразовательная школа"

186003, РК, Олонецкий район, д. Тукса, ул. Новая, д.1 в

(наименование, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и		Работы по адаптации	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва-лида (ка-тегория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		12,13	Отсутствуют тактильные пиктограммы СП "выход из помещения"	C	Установка тактильных пикторгамм	Покупка, установк а
					Отсутствует портативная индукционная система "Vert-Альфа"	Г	Установка системы	Покупка, установк а
					Отсутствует система "Доступный вход"	O,K,C	Установка системы	Покупка, установк а
					Отсутсвует визуально-акустическое табло "СурдоЦентр WI-FI"	Г	Установка табло	Покупка, установк а
	ОБЩИЕ требования к зоне	Здания и помещения общеобразовательных организаций проектируют доступными для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом специфики образовательного процесса и типа общеобразовательной организации.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ"		Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
			№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДЧ-В			12,13	оснащение специализированным оборудованием

Кабинетная форма обслуживания доступна частично всем категориям инвалидов. Требуется установка специализированного оборудования

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. Путей эвакуации)

МКОУ "Туксинская основная общеобразовательная школа"

186003, РК, Олонецкий район, д. Тукса, ул. Новая, д.1в

(наименование, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и		Работы по адаптации	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		6	Отсутствуют настенные опорные поручни	С,О	Установка настенных опорных поручней	Покупка, установк а
					Отсутствуют тактильные пиктограммы	С	Установка тактильных пиктограмм	Покупка, установк а
					Отсутствует тактильная предупредительна я разметка	С	Установка тактильной предупредительн ой разметки	Покупка, установк а
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		7	Отсутствует контрастная маркировка ступеней лестничного марша	С,О	Установка контрастной маркировки ступеней лестничного марша	Покупка, установк а
					Отсутствуют тактильно- контрастные накладки на поручень	С,О	Установка тактильно- контрастных накладок на поручни	Покупка, установк а
					Поручни лестничного марша имеют разрывы	С,О	Замена поручней	Покупка, установк а
					Отсутствуют бортики у боковых краев ступеней для предотвращения скольжения	С,О	Установка бортиков	Покупка, установк а

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ"		Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
			№ на плане	№ фото	
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ДЧ-В			6,13	оснащение специализированным оборудованием
Лестница (внутри здания)	ДЧ-В			7,8,9,10	текущий ремонт
					оснащение специализированным оборудованием
Пандус (внутри здания)					
Лифт пассажирский (или подъемник)					
Дверь	ДЧ-В			11,14,15	оснащение специализированным оборудованием
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ДУ			9,10,16	текущий ремонт
					оснащение специализированным оборудованием

Комментарий к заключению:

Коридор, внутренняя лестница, дверь доступны частично всем,

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МКОУ "Туксинская основная общеобразовательная школа"

186003, РК, Олонекский район, д. Тукса, ул. Новая, д.1в

(наименование, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		2	Отсутствует контрастная маркировка ступеней лестничного	С	Установка контрастной маркировки ступеней лестничного	Покупка, установк а
					Отсутствуют информационные тактильные указатели на поручнях	С	Установка информационных тактильных указателей на поручнях	Покупка, установк а
					Отсутствует тактильная предупредительна я разметка перед лестницей	С	Установка тактильной предупредительн ой разметки перед лестницей	Покупка, установк а
					Отсутствует беспроводная кнопка вызова помощи	К,О	Установка беспроводной кнопки вызова помощи	Покупка, установк а, пусконал адочные
2.2	Пандус (наружный)	есть		3	Отсутствуют поручни	К,О	Установка поручней	Покупка, установк а
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4	Отсутствует тактильная информационная табличка	С	Установка тактильной информационной таблички	Покупка, установк а
					Отсутствует светозвуковой маяк с радиомодулем	С,Г	Установка светозвукового маяка с радиомодулем	Покупка, установк а, пусконал адочные работы

				Отсутствует тактильное грязезащитное покрытие	все	Установка тактильного грязезащитного покрытия	Покупка, установка
				Отсутствует: система "доступный вход"	С	Установка системы "доступный вход"	покупка, установка, пусконаладочные работы
2.4	Дверь (входная)	есть	4	Отсутствует эргономичная ручка	все	Установка эргономичной ручки	Покупка, установка
				Отсутствует отбойник для инвалидной коляски	К	Установка отбойника для инвалидной коляски	Покупка, установка
2.5	Тамбур	есть	5	Отсутствует тактильное грязезащитное покрытие	все	Установка тактильного грязезащитного покрытия	Покупка, установка
	ОБЩИЕ требования к зоне	В общественном здании должен быть минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием.					

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ"	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (наружная)	ДЧ-В		2	текущий ремонт
				оснащение специализированным оборудованием
Пандус (наружный)	ДУ		3	текущий ремонт
				оснащение специализированным оборудованием
Входная площадка (перед дверью)	ДЧ-В		4	текущий ремонт
				оснащение специализированным оборудованием
				текущий ремонт

Дверь (входная)	ДЧ-В		4	оснащение специализированным оборудованием
Тамбур	ДЧ-В		5	оснащение специализированным оборудованием

Наружная лестница, входная площадка и входная дверь
доступны частично всем, возможно повышение качества
адаптации путем установки специализированного оборудования
и проведения ремонта. Наружный пандус не отвечает
нормативным требованиям(доступен условно)

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МКОУ "Туксинская основная общеобразовательная школа"
186003, РК, Олонецкий район, д. Тукса, ул. Новая, д.1в
(наименование, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствуют тактильная 1 направляющая, предупреждающа я разметка	С	Установка тактильной направляющей разметки	Покупка, установк а
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1	Отсутствуют предупреждающи й контрастный указатель перед мнемосхемой	С	Установка предупреждающе го контрастного указателя	Покупка, установк а
					Отсутствует тактильно- звуковая мнемосхема со встроенной системой тифлокомментиро вания на антивандальной стойке	С,Г	Установка тактильно- звуковой мнемосхемы со встроенной системой тифлокомментир ования на антивандальной стойке	Покупка, установк а, пусконал адочные работы
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						

1.5	Автостоянка и парковка	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне	Вход на объект следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте. Инвалидов с нарушениями зрения следует информировать о приближении их к препятствиям устройством тактильных наземных указателей.					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) на территорию	ДЧ-В		1	оснащение специализированным оборудованием
				текущий ремонт
Путь (пути) движения на территории	ДЧ-В		1	оснащение специализированным оборудованием
				текущий ремонт
Лестница (наружная)				
Пандус (наружный)				
Автостоянка и парковка				

Комментарий к заключению:

Вход на территорию и путь движения по территории доступны частично всем, возможно повышение качества адаптации путем ремонта, установки тактильной направляющей, предупреждающей разметки, уличной тактильно-звуковой мнемосхемы со встроенной системой тифлокомментирования на антивандальной стойке

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

№ 03-15

I. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

основное здание школы

1.2. Адрес объекта:

186003, РК, Олонецкий район, д. Тукса, ул. Новая, д.1в

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1922 кв.м.

- часть здания этажей (или на этаже), кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1990 г.

последнего капитального ремонта: 2023 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего: г.

капитального: г.

Сведения об организации расположенной на объекте.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

МКОУ "Туксинская основная общеобразовательная школа"

МКОУ "Туксинская ООШ"

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

186003, РК, Олонецкий район, д. Тукса, ул. Новая, д.1в

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Администрация Олонецкого национального муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

186000, РК, г. Олонец, ул. Свирских Дивизий, д.1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

инвалиды, передвигающиеся на коляске

инвалиды с нарушениями опорно - двигательного аппарата

инвалиды с нарушениями зрения

инвалиды с нарушениями слуха

инвалиды с нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропускная способность 99 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка - инвалида:

нет

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	оснащение специализированным оборудованием
5	Санитарно - гигиенические помещения	текущий ремонт
		оснащение специализированным оборудованием
6	Система информации и связи (на всех зонах)	оснащение специализированным оборудованием
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
		оснащение специализированным оборудованием
8	Все зоны и участки	текущий ремонт
		оснащение специализированным оборудованием

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)