

Утверждаю
Руководитель ОСИ
Директор МКОУ "Туксинская ООШ"
Корнилова А.В.
"10" марта 2025 г.

ПАПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 03-16

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

здание дошкольных групп

1.2. Адрес объекта:

186003, РК, Олонецкий район, д. Тукса, ул. Новая, д.16

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1329,4 кв.м.

- часть здания этажей (или на этаже), кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: да; 6484 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1980 г.

последнего капитального ремонта: 2011 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего: г.

капитального: г.

Сведения об организации расположенной на объекте.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

МКОУ "Туксинская основная общеобразовательная школа"

МКОУ "Туксинская ООШ"

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

186003, РК, Олонецкий район, д. Тукса, ул. Новая, д.16

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Администрация Олонецкого национального муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

186000, РК, г. Олонец, ул. Свирских Дивизий, д.1

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

- 2.3. Форма оказания услуг: _____ на объекте _____
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: _____ дети _____
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: _____
- _____ инвалиды, передвигающиеся на коляске
- _____ инвалиды с нарушениями опорно - двигательного аппарата
- _____ инвалиды с нарушениями зрения
- _____ инвалиды с нарушениями слуха
- _____ инвалиды с нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность _____ 37 _____ чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка - инвалида: _____ нет _____

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

г. Олонец - д. Рыпушкалицы - д. Капшойла - д. Тукса

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

нет

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 500 м
- 3.2.2. время движения (пешком) _____ 5 _____ мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: _____ нет _____
- 3.2.4. перекрестки: _____ нерегулируемые _____
- 3.2.5. информация по пути следования к объекту: _____ нет _____
- 3.2.6. перепады высоты на пути: _____ нет _____
- (описать _____)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: _____ нет _____

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах - колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

- 3.4. Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	
5	Санитарно - гигиенические помещения	ДЧ-В	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен частично всем, система информации временно не доступна

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт	
		оснащение специализированным оборудованием	
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт	
		оснащение специализированным оборудованием	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт	
		оснащение специализированным оборудованием	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	оснащение специализированным оборудованием	
		текущий ремонт	
5	Санитарно - гигиенические помещения	текущий ремонт	
		оснащение специализированным оборудованием	

Утверждаю
Руководитель ОБЗН
Директор МКОУ "Туксинская ООШ"

" 10 " марта 2025 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 03-16

Олонецкий национальный
муниципальный район

Наименование территориального
образования субъекта
Российской Федерации

" 10 " марта 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

здание дошкольных групп

1.2. Адрес объекта:

186003, РК, Олонецкий район, д. Тукса, ул. Новая, д.16

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1329,4 кв.м.

- часть здания этажей (или на этаже), кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: да; 6484 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1980 г.

последнего капитального ремонта: 2011 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего: г.

капитального: г.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

МКОУ "Туксинская основная общеобразовательная школа"

МКОУ "Туксинская ООШ"

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

186003, РК, Олонецкий район, д. Тукса, ул. Новая, д.16

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательное учреждение (дошкольные группы)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

г. Олонец - д. Рыпушкалицы- д. Капшойла - д. Тукса
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.2.	время движения (пешком)	5	МИН.
--------	-------------------------	---	------

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые

3.2.6. перепады высоты на пути: _____

(описать _____)
(Из описания _____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН.	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах - колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И		1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		2,3,4,5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		6,7,8,9,10,11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		12,13
5	Санитарно - гигиенические помещения	ДЧ-В		14
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		15
---	---	------	--	----

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен частично всем, система информации временно не доступна

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
		оснащение специализированным оборудованием
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
		оснащение специализированным оборудованием
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
		оснащение специализированным оборудованием
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	оснащение специализированным оборудованием
		текущий ремонт
5	Санитарно - гигиенические помещения	текущий ремонт
		оснащение специализированным оборудованием
6	Система информации и связи (на всех зонах)	оснащение специализированным оборудованием
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
		оснащение специализированным оборудованием
8	Все зоны и участки	текущий ремонт
		оснащение специализированным оборудованием

4.2. Период проведения работ:

2025-2030гг

в рамках исполнения

в рамках освоения субсидий из регионального бюджета на цели адаптации для МГН

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
доступно полностью всем категориям инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения _____ не требуется :

4.4.1. согласование на Комиссии

_____ (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

_____ не требуется

4.4.3. техническая экспертиза: _____ не требуется

разработка проектно - сметной документации: _____ требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):

_____ требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:

_____ требуется

Олонекское районное общество инвалидов Карельской Республиканской организации
Всероссийского общества инвалидов

4.4.6. другое: _____ не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
_____ не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации _____

<http://tuksaschool.ru>

_____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здание
4. Зония целевого назначения объекта
5. Санитарно - гигиенических помещений
6. Система информации (и связи) на объекте

на _____ 3 л.

на _____ 2 л.

на _____ 3 л.

на _____ 2 л.

на _____ 2 л.

на _____ 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте

на _____ 2 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ

на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы Директор МКОУ "Туксинская ООШ" А.В. Корнилова

(Должность, Ф.И.О.)

А.В. Корнилова
(Подпись)

Члены рабочей группы

Инженер по ИИС МОУ "Центр образования"

Е.В. Ушарова

(Должность, Ф.И.О.)

Ушарова
(Подпись)

в том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Заместитель председателя Олонецкого
районного общества инвалидов
Карельской Республиканской
организации Всероссийского общества
инвалидов А.С. Ермолина

(Должность, Ф.И.О.)

А.С. Ермолина
(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

Заведующий хозяйством Д.С. Акимова

(Должность, Ф.И.О.)

Д.С. Акимова
(Подпись)

Управленческое решение согласовано
(протокол № _____)

" 10

"марта

2025г.

Комиссией (название)

Комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта и
предоставляемых услуг МКОУ "Туксинская ООШ" (Приказ №36 от
04.02.2025г.)

№ 03-16 от "10" марта 2025г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МКОУ "Туксинская основная общеобразовательная школа"

186003, РК, Олонекский район, д. Тукса, ул. Новая, д.16

(наименование, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и		Работы по адаптации	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва-лида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствует световой маяк с радиомодулем	все	Устранение выявленных нарушений	Покупка, установка, пусконаладочные работы
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует визуально-акустическое табло	все	Устранение выявленных нарушений	Покупка, установка, пусконаладочные работы
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные информационные таблички	С	Устранение выявленных нарушений	Покупка, установка, пусконаладочные работы
	ОБЩИЕ требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ. Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ"	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Визуальные средства	ВНД				оснащение специализированным оборудованием
Акустические средства	ВНД				оснащение специализированным оборудованием
Тактильные средства	ВНД				оснащение специализированным оборудованием

Комментарий к заключению:

Необходимо оснащение специализированными средствами

I. Результаты обследования:

5. Санитарно - гигиенических помещений

МКОУ "Туксинская основная общеобразовательная школа"

186003, РК, Олонецкий район, д. Тукса, ул. Новая, д.16

(наименование, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и		Работы по адаптации	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
5.1	Тушлетная комната	есть		13,14	Отсутствует пристенный опорный поручень с травмобезопасны ми окончаниями	О,К,С	Установка поручня	Покупка, установк а
					Отсутствует унитаз для МГН	О,К	Установка унитаза	Покупка, установк а
					Отсутствует беспроводная кнопка вызова помощи	О,К,С	Установка кнопки вызова помощи	Покупка, установк а
					Отсутствует крючок для костылей	О	Установка крючка для костылей	Покупка, установк а
					Отсутствует сенсорный кран для воды	О,К,С	Устанока сенсорного крана	Покупка, установк а

	ОБЩИЕ требования к зоне	Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов универсальные и доступные кабины в уборных, места в раздевальных, ванных и душевых. При этом должна быть обеспечена доступность уборных общего пользования для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата.
--	---	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ"		Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
			№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-В			13,14	текущий ремонт
					оснащение специализированным оборудованием

Комментарий к заключению:

Туалетная комната доступна частично всем. Требуется ремонт и оснащение специализированным оборудованием

1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МКОУ "Туксинская основная общеобразовательная школа"

186003, РК, Олонецкий район, д. Тукса, ул. Новая, д.16

(наименование, адрес)

(наименование, адрес)								
№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и		Работы по адаптации	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		11,12	Отсутствуют тактильные пиктограммы СП "выход из помещения"	С	Установка тактильных пиктограмм	Покупка, установка
					Отсутствует портативная индукционная система "Vert-Альфа"	Г	Установка системы	Покупка, установка
					Отсутствует система "Доступный вход"	О,К,С	Установка системы	Покупка, установка
					Отсутствует визуально-акустическое табло "СурдоЦентр WI-	Г	Установка табло	Покупка, установка
					Не соответствует нормативам доступное пространство для инвалидов, использующих коляски	К	Проведение ремонта, увеличение ширины дверных проемов	Ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Здания и помещения образовательных организаций проектируют доступными для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом специфики образовательного процесса и типа образовательной организации.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ"		Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
			№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДЧ-В			11,12	оснащение специализированным оборудованием
					текущий ремонт

Кабинетная форма обслуживания доступна частично всем категориям инвалидов. Требуется установка специализированного оборудования, проведение ремонта

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. Путей эвакуации)

МКОУ "Туксинская основная общеобразовательная школа"

186003, РК, Олонецкий район, д. Тукса, ул. Новая, д.16

(наименование, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и		Работы по адаптации	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва-лида (ка-тегория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		5	Отсутствуют настенные опорные поручни	С,О	Установка настенных опорных поручней	Покупка, установка
					Отсутствуют тактильные пиктограммы	С	Установка тактильных пиктограмм	Покупка, установка
					Отсутствует тактильная предупредительная разметка	С	Установка тактильной предупредительной разметки	Покупка, установка
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		6,7	Отсутствует контрастная маркировка ступеней лестничного марша	С,О	Установка контрастной маркировки ступеней лестничного марша	Покупка, установка
					Отсутствуют тактильно-контрастные накладки на поручень	С,О	Установка тактильно-контрастных накладок на поручни	Покупка, установка
					Отсутствуют бортики у боковых краев ступеней для предотвращения скольжения	С,О	Установка бортиков	Покупка, установка

3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		8	Отсутствует контрастная маркировка прозрачной части	С,У	Установка маркировка	Покупка, установка
					Отсутствует тактильная предупредительная разметка перед	С	Установка предупредительной разметки	Покупка, установка
					Размер дверного проема не соответствует требованиям	К	Увеличение ширины дверного проема	Ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		9,10	Отсутствует: тактильная пиктограмма "направление"	все	Установка пиктограммы	Покупка, установка
	ОБЩИЕ требования к зоне	Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ"		Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
			№ на плане	№ фото	
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ДЧ-В			5	оснащение специализированным оборудованием
					текущий ремонт
Лестница (внутри здания)	ДЧ-В			6,7	текущий ремонт
					оснащение специализированным оборудованием
Пандус (внутри здания)		нет			
Лифт пассажирский (или подъемник)		нет			
Дверь	ДЧ-В			8	оснащение специализированным оборудованием
					текущий ремонт
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ДУ			9,10	текущий ремонт
					оснащение специализированным оборудованием

Коридор, внутренняя лестница, дверь доступны частично всем, возможно повышение качества адаптации путем установки специализированного оборудования, проведения ремонта. Пути эвакуации доступны условно. Внутренний пандус и пассажирский лифт отсутствуют.

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МКОУ "Туксинская основная общеобразовательная школа"

186003, РК, Олонецкий район, д. Тукса, ул. Новая, д.16

(наименование, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и		Работы по адаптации	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка-	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		3	Отсутствует тактильная информационная табличка	С	Установка тактильной информационной таблички	Покупка, установк а
					Отсутствует светозвуковой маяк с радиомодулем	С,Г	Установка светозвукового маяка с радиомодулем	Покупка, установк а, пусконал адочные работы
					Отсутствует тактильное грязезащитное покрытие	все	Установка тактильного грязезащитного покрытия	Покупка, установк а
2.4	Дверь (входная)	есть		3	Отсутствует: система "доступный вход"	С	Установка системы "доступный вход"	Покупка, установк а, пусконал адочные
					Отсутствует эргономичная ручка	все	Установка эргономичной ручки	Покупка, установк а
					Отсутствует отбойник для инвалидной коляски	К	Установка отбойника для инвалидной коляски	Покупка, установк а

2.5	Тамбур	есть		4	Отсутствует тактильное грязезащитное покрытие	все	Установка тактильного грязезащитного покрытия	Покупка, установка
	ОБЩИЕ требования к зоне	В общественном здании должен быть минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием.						

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ"	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (наружная)		нет		
Пандус (наружный)		нет		
Входная площадка (перед дверью)	ДЧ-В		3	текущий ремонт
				оснащение специализированным оборудованием
Дверь (входная)	ДЧ-В		3	текущий ремонт
				оснащение специализированным оборудованием
Тамбур	ДЧ-В		4	оснащение специализированным оборудованием

Входная площадка и входная дверь доступны частично всем, возможно повышение качества адаптации путем установки специализированного оборудования и проведения ремонта.

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МКОУ "Туксинская основная общеобразовательная школа"

186003, РК, Олонекский район, д. Тукса, ул. Новая, д.16

(наименование, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствуют тактильная направляющая, предупреждающа я разметка	С	Установка тактильной направляющей разметки	Покупка, установк а
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1,2	Отсутствуют предупреждающи й контрастный указатель перед мнемосхемой	С	Установка предупреждающе го контрастного указателя	Покупка, установк а
					Отсутствует тактильно- звуковая мнемосхема со встроенной системой тифлокомментиро вания на антивандальной стойке	С,Г	Установка тактильно- звуковой мнемосхемы со встроенной системой тифлокомментир ования на антивандальной стойке	Покупка, установк а, пусконал адочные работы
1.3	Лестница (наружная)	нет						

1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Вход на объект следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте. Инвалидов с нарушениями зрения следует информировать о приближении их к препятствиям устройством тактильных наземных указателей.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ"	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) на территорию	ДЧ-В		1	оснащение специализированным оборудованием
				текущий ремонт
Путь (пути) движения на территории	ДЧ-В		1,2	оснащение специализированным оборудованием
				текущий ремонт
Лестница (наружная)	нет			
Пандус (наружный)	нет			
Автостоянка и парковка	нет			

Вход на территорию и путь движения по территории доступны частично всем, возможно повышение качества адаптации путем ремонта, установки тактильной направляющей, предупреждающей разметки, уличной тактильно-звуковой мнемосхемой со встроенной системой тифлокомментирования на антивандальной стойке

Комментарий к заключению:

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

№ 03-16

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание дошкольных групп
- 1.2. Адрес объекта: 186003, РК, Олонецкий район, д. Тукса, ул. Новая, д.16
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1329,4 кв.м.
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1980 г.
последнего капитального ремонта: 2011 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего: г.
капитального: г.
- Сведения об организации расположенной на объекте.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

МКОУ "Туксинская основная общеобразовательная школа"

МКОУ "Туксинская ООШ"

- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения):
186003, РК, Олонецкий район, д. Тукса, ул. Новая, д.16
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Администрация Олонецкого национального муниципального района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
186000, РК, г. Олонец, ул. Свирских Дивизий, д.1

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:
инвалиды, передвигающиеся на коляске
инвалиды с нарушениями опорно - двигательного аппарата
инвалиды с нарушениями зрения
инвалиды с нарушениями слуха
инвалиды с нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 37 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка - инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и
других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

г. Олонец - д. Рыпушкалицы - д. Капшойла - д. Тукса

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути:

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. информация по пути следования к объекту: нет

3.2.6. перепады высоты на пути: нет

(описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: _____

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)
с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах - колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
		оснащение специализированным оборудованием
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
		оснащение специализированным оборудованием
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
		оснащение специализированным оборудованием

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	оснащение специализированным оборудованием
		текущий ремонт
5	Санитарно - гигиенические помещения	текущий ремонт
		оснащение специализированным оборудованием
6	Система информации и связи (на всех зонах)	оснащение специализированным оборудованием
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
		оснащение специализированным оборудованием
8	Все зоны и участки	текущий ремонт
		оснащение специализированным оборудованием

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)